



רחי נחל פולג 3, אזור תעשייה יבנה
מען למכתבים : ת.ד. 32 מיקוד 8110001
טל': 08-9428763 פקס : 08-9320202

מדריך הוראות

מסור סרט BS 170




אנא קראו את המדריך לפני השימוש.

ציוויל אספקה טכנית* מרסטי צבע* שוabi אבק תעשייתיים* מכונות שטיפה בלחץ* עגלות משטחים
מעודכן לתאריך: 20/7/15 חתימה: משרד טכני דף 1 מתוך 21

TARGET

רחוב נחל פולג 3, אזור תעשייה יבנה
מען למכתבים : ת.ד. 32 מיקוד 8110001
טל': 08-9428763 פקס : 08-9320202




צמוד אספקה טכנית* מרסטי צבע* שוabiי אבק תעשייתיים* מכונות שטיפה בלחץ* עגלות משטחים
מעודכן לתאריך: 20/7/15 חתימה: משרד טכני דף 2 מתוך 21

TARGET

רח' נחל פולג 3, אזור תעשייה יבנה
מען למכתבים : ת.ד. 32 מיקוד 8110001
טל': 08-9428763 פקס : 08-9320202





2



צמוד אספקה טכנית* מרשמי צבע* שוABI אבק תעשייתיים* מכונות שטיפה בלחץ* עגלות משטחים
מעודכן לתאריך: 20/7/15 חתימה: משרד טכני דף 3 מתוך 21

TARGET






רח' נחל פולג 3, אזור תעשייה יבנה
מען למכתבים : ת.ד. 32 מיקוד 8110001
טל': 08-9428763 פקס : 08-9320202



ציוד אספקה טכנית* מרסטי צבע* שוabiי אבק תעשייתיים* מכונות שטיפה בלחץ* עגלות משטחים
מעודכן לתאריך: 20/7/15 חתימה: משרד טכני דף 4 מתוך 21

TARGET






רח' נחל פולג 3, אזור תעשייה יבנה
מען למכתבים : ת.ד. 32 מיקוד 8110001
טל': 08-9428763 פקס : 08-9320202

9**10****11****12****13****14**

צמוד אספקה טכנית* מרסטי צבע* שואבי אבק תעשייתיים* מכונות שטיפה בלחץ* עגלות משטחים
מעודכן לתאריך: 20/7/15 חתימה: משרד טכני דף 5 מתוך 21

TARGET



רח' נחל פולג 3, אזור תעשייה יבנה
מען למכתבים : ת.ד. 32 מיקוד 8110001
טל': 08-9428763 פקס : 08-9320202



צמוד אספקה טכנית* מרשמי צבע* שוABI אבק תעשייתיים* מכונות שטיפה בלחץ* עגלות משטחים
מעודכן לתאריך: 20/7/15 חתימה: משרד טכני דף 6 מתוך 21

TARGET

רחוב נחל פולג 3, אזור תעשייה יבנה
מען למכתבים : ת.ד. 32 מיקוד 8110001
טל': 08-9428763 פקס : 08-9320202



ציוד אספקה טכנית* מרסטי צבע* שוabiי אבק תעשייתיים* מכונות שטיפה בלחץ* עגלות משטחים
מעודכן לתאריך: 20/7/15 חתימה: משרד טכני דף 7 מתוך 21


TARGET

רח' נחל פולג 3, אזור תעשייה יבנה
מען למכתבים : ת.ד. 32 מיקוד 8110001
טל': 08-9428763 פקס : 08-9320202

27



28



צמוד אספקה טכנית* מרסתץ צבע* שוabi אבק תעשייתיים* מכונות שטיפה בלחץ* עגלות משטחים
מעודכן לתאריך: 20/7/15 חתימה: משרד טכני דף 8 מתוך 21



רח' נחל פולג 3, אזור תעשייה יבנה
מען למכתבים : ת.ד. 32. מיקוד 8110001
טל': 08-9428763 פקס : 08-9320202

- מעוצר מקביל
- מסגרת בסיס
- להב

3. שימוש נכון

מסור הסרט נועד לחריצה וחיתוך רוחב של עץ או חומר עובודה דמוי עץ.
חומרים עגולים מותר לנסר רק עם מתקני אחיזה מתאימים.

השימוש במכונה מותר רק למטרות שנועדה להן.

כל שימוש אחר ייחשב כמקרה של שימוש לרעה.
המשתמש / מפעיל ולא היצרן ייחשב כאחראי לנזק ו/או פציעות כתוצאה משימוש זה לרעה.

מכונה זו חייבת להיות מופעלת רק עם להבי מסור מתאימים. לשימוש נכון במכונה עליהם גם להקפיד על תקנות הבטיחות, על הוראות ההרכבה ועל הוראות הפעלה הנמצאות במדריך זה.
כל האנשים המשתמשים במכונה ובמצעים בה פועלות שירות חייבם להכיר מדריך זה ולהיות מודעים לסכנות הפוטנציאליות של המכונה. חיוני גם להקפיד על תקנות מניעת תאונות התקפות באזורי שלכם.
כל זה חול גם על התקנות הכלליות לבטיחות וגאות במקום העבודה.
היצרן לא יהיה אחראי לשינויים כלשהם שיבוצעו במכונה ולא לנזק כתוצאה משינויים אלה.

1. **פרישה (איורים 2 / 1)**
1. מתג ON/OFF
2. פס שרשרת
3. גלגלי גומי
4. גלגל יד
5. לוח בסיס
6. מחבר לשואב אבק
7. גלגלת להב תחתונה
8. גלגלת להב עליונה
9. בורג הידוק
11. נתב להב עליון
12. מכסה צדי
13. מהדק מכסה
14. בורג החזקה לגלגלת להב עליונה
15. שולחן מלאכה למכונה
16. סקלאלת מחוגה לזרזית הטיה
17. שיבוץ שולחן
18. ידיות חיבור לשולחן
19. ידית מתכוונת לנtab להב
20. ידית חיבור לנtab להב
21. רגליים
22. בורג כוונון לגלגלת להב עליונה
23. מעוצר מקביל
24. מסגרת מכונה
25. להב

2. פריטים מסופקים

- מסור סרט
- שולחן מלאכה למכונה
- מקל דחיפה

- אל תחשפוungi כל*י* עבودה חשמליים לגשמי.
- לעולם אל תשתמשו בכל*י* עבודה חשמליים במקומות רטובים.
- אל תשתמשו בכל*י* עבודה חשמליים ליד נזלים או גרים דליקים.
- 3. - **הישמרו מפני התחשמלות!**
מנעו מגע גופני עם רכיבים מוארקים.
- 4. - הרחיקו אנשים אחרים אל אפשרות לאנשים אחרים, במיוחד ילדים, לגעת בccoli או בכבול. הרחיקו אותם מאזור העבודה שלהם.
- 5. - אחסנו כלים במקום בטוח. כאשר כלים אינם בשימוש יש לאחסן אותם בחדר יבש ונועל הרחק מהישג יד של ילדים.
- 6. - אל תגרמו לעומס יתר על הכלים. כלים פועלים באופן טוב ובטיחות יותר כאשר נעשה בהם שימוש בתוך תחום הקיבולת הרשום שלהם.
- 7. - השתמשו בכל*י* הנכון.
- לעולם אל תשתמשו בכלים או תוספות בעלי הספק חשמלי שאין מספק לעבודה שהנכם מבצעים.
- לעולם אל תשתמשו בכלים לעבודות שלא נועד להן. למשל, אל תשתמשו במסור עגול המחזק ביד לחטיבת עצים או גיזום ענפים.
- 8. - לבשו בגדי עבודה מתאימים. אל תלבשו בגדים רפואיים או תונדו תכשיטים כיון שהם עלולים להיתפס בחלקים נעים.

- גם כאשר נעשה במכונה שימוש לפי ההוראות עדין בלתי אפשרי למנוע גורמי סיכון נוספים. יש להביא בחשבון את הסיכוןים שלhalbן בהקשר לבניה ותוכנו המcona:
- **מזהק לשימושה אם לא נעשב שימוש במוגני אוזניים לפי הצורך.**
- **פליטות מזיקות של אבק עץ בעת שימוש בחדרים סגורים.**
- **מגע עם הלubb באזוריים בלתי מכוסים.**
- **פציעות (חתכים) בעת החלפת הלubb.**
- **פציעה מחומר עבודה שקפצו או חלקו חומר עבודה שקפצו.**
- **מעיכת אצבעות.**
- **רתיעה.**
- **התית חומר העבודה עקב תמיכה לא נאותה.**
- **נגעה בלubb.**
- **ידי חלק עץ וחומר עבודה.**

4. **מידע חשוב**
מידע בטיחות
זהירות! בעת שימוש בכל*י* עבודה חשמליים חיוני לנקיוט באמצעות הבטיחות הבסיסיים שלhalbן על מנת להפחית סיכון שריפה, התחשמלות, ופציעה גופנית. אמצעי בטיחות בסיסיים אלה כוללים:
1. שמרו על סיבת עבודה מסודרת!
- סביבת עבודה לא מסודרת מזמןינה תאונות.
2. **בדקו את תנאי העבודה**

- בדקו בקביעות את כבלי הארכה והחליפו אותם אם נפגמו.
- שמרו על ידיים ישות ונקיות משמן וגריז.
- נתקו תמיד את תקע החשמל: כאשר הכלאי אינו בשימוש, לפני ביצוע עבודות תחזקה ולפני החלפת תוספות כגון להבים, מקדחים וכלי חיתוך מכל סוג.
- הסירו מפתחות ציון ובריגים! ודאו כי כל מפתחות הברגים והכיוונים הוסרו מן הכלאי לפני הפעלתו.
- מנעו התנועה מקרית!
- ודאו כי המתג נמצא בעמדת OFF בעת הכנסת תקע החשמל.
- בעת שימוש בכבל הארכה מחוץ למבנה ודאו כי הם מאושרים לשימוש חוץ ומסומנים בהתאם.
- היי דרוכים בכל עת! שימו לב למה שאתם עושים. השתמשו בשכל ישר בעת העבודה. אל תפעלו כלי אם דעתכם מוסחת מן העבודה.
- בדקנו נזקים לכלי. בכל פעם לפני שימוש חוזר בכלי, בדקנו בזיהירות האם המגנים או כל חלק שניזוק קלות פועלם כפי שנraudו לפועל.
- ודאו כי החלקים הנעים נמצאים במצב הפעלה תקין, אינם נתזקעים, ואין חלקים פגומים. ודאו כי כל
- מומלץ לנעלן געליים מונעות החלקה בעת עבודה בחוץ.
- חבשו רשת שער אם יש לכם שער ארור.
- 9. השתמשו בצד מגן אישי.
- חבשו משקפי מגן.
- השתמשו במסכת אבק במהלך ביצוע עבודות מאובקות.
- 10. חברו מערכת שאיבת אבק!
- אם קיימים תנאים לחבר מערכת שאיבת אבק, ודאו לחבר מערכת צוואר ולחשתמש בה.
- 11. אל תשתמשו בכל למטרות שלא נועד להן.
- אל תישאו את הכלאי באמצעות הcabל או תמשכו בכבל להוצאה התקע מן השקע. הגנו על הcabל מפני חום, שמן וקצוצות חדים.
- 12. חזקו את חומר העבודה במקום! השתמשו במלחצים להחזקת בטוחה של חומר העבודה. שיטה זו בטוחה יותר משימוש בידים.
- 13. הימנעו מתנוזחות העבודה חריגות! ודאו לעמוד באופן יציב ושמרו על שווי משקל בכל רגע נתון.
- 14. טפלו בכליים!
• שמרו על חדות וניקיון הכלים לביצועים טובים ובטיחותיים יותר. פעלו לפי הוראות התחזקה והחלפת תוספות כלשהן.
- בדקו בקביעות את התקע והcabל, ואם נזקקו, דאגו להחלפתם על ידי מומחה.

27. ניתן לחבר מערכת שאיבת אוויר שנועדה ל מהירות אוויר של 20 מ' / שניות כדי לעמוד בערכי פליטת אבק בעבודות עץ על מנת להבטיח הפעלה אמינה.
28. תננו תקנות בטיחות אלו לכל אדם העובד עם המכונה.
29. אל תשתמשו במסור זה לחיתוך עץ לביריה.
30. המכונה מצויה במתג בטיחות למניעת הפעלה מקרית לאחר הפסקת חשמל.
31. לפני שימוש במכונה בפעם הראשונה, וודאו כי המתח המצוין על לוחית הדירוג זהה לזה של אספקת החשמל.
32. אם אתם משתמשים בגלגלת כבל, יש למשור מן הגלגלת את הכבול במלואו.
33. אסורה הסחת דעת של אנשים העובדים עם המכונה.
34. שימו לב לכיוון סיבוב המנוע והלהב.
35. לעולם אל תפרקו את התקני הבטיחות של המכונה או תהפכו אותם לבלי פעילים.
36. לעולם אל תחתכו פיסת עץ שהינה קטנה מדי לאחיזה בטיחותית ביד.
37. לעולם אל תסירו שבבים או פיסות עץ שנתקעו כאשר להב המסור פועל.
38. חיווני להקפיד על תקנות מניעת תאונות החלות באזוריים כמו גם על כלבי בטיחות כלאים מוכרים.

- החלקים מחוברים CIAות וכל תנאי הפעולה אכן מקויימים כראוי.
- אלא אם צוין אחרת בהוראות הפעולה, מגנים וחלקים פגומים חובბה לתוך או להחליף במרכז שירות מורשה.
- דאגו להחלפת מתגים פגומים על ידי שירות הלקוחות.
- לעולם אל תשתמשו בכל עבודה חשמלי עם מתג שאינו מסוגל להפעיל ולכבות את הכלי.
- **21. זהירות!**
 - השימוש בכל אביזר או תוספת פרט לאלה שהומלצו עלול להיות הכרוך בסכנות פציעה גופנית.
 - 22. דאגו לביצוע תיקונים רק על ידי חשמלאי מוסמך.
 - כלי חשמלי זה עומד בתקנות הבטיחות המתאימות. תיקונים חייבים להתבצע רק בידי חשמלאי מוסמך העושה שימוש בחALKI CHILOV מוקוריים, אחרת עלולה להיגרם תאונה למשתמש.
 - 23. לבשו כפפות מגן בעת ביצוע כל עבודה תחזקה על הלהב.
 - 24. במקורה של חיתוכי צניפ כאשר שולחן המלאכה מוטה, הנtab חייב להיות ממקום בחלקו התיכון של השולחן.
 - 25. בחיתוך עץ עגול, השתמשו במתגן לעצירת הסתובבות של חומר העבודה.
 - 26. בחיתוך לוחות בתנוחה אנכית, השתמשו במתגן למניעת רתיעה.



**נתקו את תקע החשמל לפני ביצוע
עבודת תיקון או תחזוקה!**

חבשו משקפי מגן

עטו מגני אוזניים

חבשו מסיכת נשימה

5. נתוני טכניים

גובה: 220/230 וולט

DEPTH: ~ 50

הספק חשמלי: 750 וואט

מהירות סרק: 1400 דקה⁻¹

אורך להב: 2240 מ"מ

רוחב להב: 15 - 6 מ"מ

מהירות סיבוב: 12/6 מ' / דקה

גובה חיתוך: 170 מ"מ / 90°

מקסימום רוחב: 330 מ"מ

עבודה:

מידות שולחן: 500 X 400 מ"מ

טווח הטיה של: 0° עד 45°

השולחן:

משקל: 58 ק"ג

רחוב נחל פולג 3, אזור תעשייה יבנה
מען למכתבים: ת.ד. 32 מיקוד 8110001
טל': 08-9428763 פקס: 08-9320202

39. שימו לב למידע המתפרסם על ידי
עמיתים למקצוע.

40. מקמו את מגן הלהב כך שייהי
בערך 3 מ"מ מעל החומר שברצונכם
לנסר.

41. **חשוב!** חזקו חומר עבודה ארוך
להגנה מפני נפילה בתום החיתוך
(למשל בעזרת מעמד גלגל, שולחן
גלגלי וכו').

42. ודאו כי מגן הלהב (10) נמצא
בעומדה הנמוכה ביותר בעת העברת
המסור.

43. אין להשתמש במגני הבטיחות
להעברת המכונה או לשימוש לרעה.

44. אסור להשתמש בלહבים מעוותים או
פגומים.

45. אם שיבוץ השולחן שחוק, החליפו
ואתו.

46. לעולם אל תתנו מכונה אם הדלת
המוגנה על הלהב או על התקני
ההפרדה המגנים פתוחה.

47. ודאו כי הלהב והמהירות שנבחרו
מתאימים לחומר שברצונכם לנסר.

48. אל תתחילו לנוקות את הלהב עד
שיגיע לעצירה מוחלטת.

49. במקרה של ניסור ישר נגד מעוצר
מקביל, חובה להשתמש במקל
דחיפה.

50. **חשוב!** מסור הסרט נועד לשימוש
ביתי ושימוש עשה זאת בעצמך
 בלבד. המכונה לא נועדה לשימוש
מקצועי.



7. הרכבה זהירות!

**נתקו את תקע החשמל לפני ביצוע כל
עבודת תחזקה, כוונון או הרכבה
במסור הסרט!**
הרכבת מסגרת המשנה והגלאים
(איורים 3-5/27)

- ראשית חבוו את הרגליים (21) באופן רופף ללוח הבסיס (5) של המcona בעזרת 2 בריגים לכל רגל. השתמשו בבורגי ראש עגול M8 X 12 לביצוע.
- הבריגו את 2 היתדות הארוכות (41) ואת 2 היתדות הקצרות (42) באופן רופף לרגליים (21). החלק המתפקיד של היתודות חייב להיות לעלה. חבוו את רגליות הגוף לרגליים (21).
- הציבו את המcona על הרגליים.
- שרו את מסגרת הבסיס כולה ובדקו את כל הבריגים.
- הדקו את המחזיק (29) למקל הדחיפה (28) כדלקמן: הבריגו את אום הנעליה אל הבורג (29) ואז הבריגו אותו לתוך התושבת עד שנייתן לתלות את מקל הדחיפה (28).

7.2 הרכבת מסור הסרט (איורים 9-4)

- רופפו את אומי הפרפר (45) בחלקן התיכון של שולחן המסור (15) והוציאו את מוט השרשת (2) משולחן המסור.
- השחילו את הלחב דרך החריצ' (a) בשולחן המcona והניחו את שולחן

ערכי פליטת רעש הפעלה	רמת לחץ צליל A(LPA)	92.7 דציביל (A)
רמת עצמת צליל AWL	102.3 דציביל (A)	

- **לפני הפעלת המכונה** ודאו כי המכונה עומדת באופן יציב, קלומר הבריגו אותה לשולחן המלאכה או לבסיס יציב. חורי חיבור מסווגים בלוח הבסיס למטרה זו.
- **שולחן המלאכה של המסור חייב** להיות מורכב כהלהקה.
- **כל המכסים והתקני הבטיחות חייבים** להיות מחוברים כיאות לפני הפעלת המכונה.
- **הלחב חייב להיות מסוגל לנوع** בחופשיות.
- **בעבודה על עץ שעבר עיבוד קודם,** היזהרו מפני גופים זרים כגון מסמרים, בריגים וכו'.
- **לפני הפעלת מתג OFF/ON,** ודאו כי להב המסור מחובר היטב והחלקים הנעים במכונה פועלים באופן חלק.
- **לפני חיבור המכונה לאספקת** החשמל, ודאו כי המידע על לוחית הדירוג זהה לזה של אספקת החשמל שלכם.

7.4 כוונון הלהב

- **זהירות!** הלהב חייב להיות מוחזק היטב באמצעות מלחצים לפני הכוונון.
- שחררו את המהדקים (13) ופתחו את המכסה הצדדי (12).
- סובבו באיטיות את גלגלת הלהב העליונה (8) בכיוון השעון. הלהב (25)-Amour עבר במרכז גלגלת הלהב (8).
- אם הוא לא עבר במרכז, יש להתאים את זווית הטיה של גלגלת הלהב העליונה (8).
- אם הלהב (25) עבר יותר כלפי חלקה האחורי של גלגלת הלהב (8), יכול כלפי תושבת המcona (24), יש לסובב את בורג הכוונון (22) נגד כיוון השעון. עט סובבו באיטיות את גלגלת הלהב העליונה (8) ביד השנייה כדי לבדוק את עמדת הלהב (25).
- אם הלהב (25) עבר כלפי הקצה הקדמי של גלגלת הלהב (8), יש לסובב את בורג הכוונון (22) בכיוון השעון.
- לאחר התאמת של גלגלת הלהב העליונה (8), בדקו את עמדת הלהב (25) בгалגלת הלהב התחתונה (7).שוב, הלהב (25)-Amour עבר במרכז גלגלת הלהב (7). אם הוא לא עבר במרכז, יש להתאים שוב את זווית הטיה של גלגלת הלהב העליונה (8).

המcona על נתבי השולחן כר שטORG
ההידוק (47) ייכנס דרך הcn (48).

- הbriggo והדקו את שולחן המסור בעזרת אום הפרפר (18).
- מקמו את מוט השרשרת (2) על לוח המסור (15) כר ראשי הרגלים (50) יחליקו לתוך חריצי הניתוב (51).
- ודאו כי הלהב (25) נע בחופשיות ואינו נוגע בלוח המסור.
- להסרת מגן הלהב, פעלו בסדר הפוך.

7.3 מתייחת הלהב (אייר 10)

- **זהירות!** שחררו את מתח הלהב אם איןכם מתכוונים להשתמש במסור הסרט במשך זמן מה. וDAO למתוח מחדש את הלהב לפני הפעלת המcona.
- סובבו את בורג ההידוק (9) למתייחת הלהב (25) בכיוון השעון.
- ניתן לבדוק מתח הלהב נכון באמצעות הפעלת לחץ על צדו של הלהב בעזרת אצבע, במקום קלשו באמצעות בין שתי גלגולות הלהב (8 + 7). אתם אמרים להיות מסוגלים רק לכופף את הלהב (25) מעט מאוד (1-2 מ"מ בערך).
- **זהירות!** הלהב עלול להישבר אם המתח גבוה מדי. היזרו מפני פציעה! אם המתח נמוך מדי, גלגלת הלהב המופעלת (7) תסתובב כאשר הלהב אינו נמצא בתנועה.



רח' נחל פולג 3, איזור תעשייה יבנה
מען למכתבים : ת.ד. 32. מיקוד 8110001
טל': 08-9428763 פקס : 08-9320202

7.5.3 כוונון מסב הניתוב העליון (28) (איור 11)

- רופפו את הבורג (35).
- היזזו את הcn (36) של מסבי הניתוב (28) כר שיישאר מרוח של 1 מ"מ בערך בין הקצה הקדמי של מסב הניתוב (28) ומגרעת הלubb בחזית. הדקו מחדש את הבורג (35).
- **זהירות!** הלubb יופיע לבליyi שמייש אם השינויים יגעו במסב הניתוב כאשר הלubb פועל.
- רופפו את הברגים (37).
- היזזו את שני מסבי הניתוב (28) כלפי הלubb כר שייוותר מרוח של 0.5 מ"מ בערך בין מסבי הניתוב (28) ולהubb (25). (אסור שהhub יתקע).
- הדקו מחדש את הברגים (37).
- סובבו את גלגלת הלubb העליונה (8) מספר פעמים בכיוון השעון.
- בדקו שוב את כוונון מסב הניתוב (28) וכוונו מחדש במידת הצורך.

7.5.4 כוונון מסב הניתוב תחתון (29) (איורים 12/13)

- פרקו את שולחן המסור (15) (ראו 7.2).
- רופפו את הבורג (40).
- היזזו את הcn של יתודות הניתוב (29) כר שיישאר מרוח של 1 מ"מ בערך בין הקצה הקדמי של יתודות הניתוב (29) ומגרעת הלubb בחזית.
- הדקו מחדש את הבורג (40).

- יש לשוב את גלגלת הלubb מס' פעמים עד שההתאמת גלגלת הלubb העליונה (8) תהיה השפעה על עמדת הלubb בגלגלת הלubb התחתונה (7).
- לאחר השלמת הכוונון, סגרו שוב את המכסה הצדדי (12) וחזקו אותו ביזרת המהדקים (13).

7.5 כוונון מגן הלubb (איורים 13 – 11)

בכל החלפתhub עליכם לאפס את שני מסבי התמייקה (30 + 31) ואת יתודות הניתוב (28 + 29).

- שחררו את המהדקים (13) ופתחו את המכסה הצדדי (12).

7.5.1 מסב תמייקה עליון (איור 11)

- רופפו את הבורג (33).
- היזזו את מסב התמייקה (30) כר שמעט יגע בלubb (25). חיב להיות מרוח של 0.5 מ"מ בערך.
- הדקו מחדש את הבורג (33).

7.5.2 כוונון מסב תמייקה תחתון (31) (איורים 12/13)

- פרקו את שולחן המסור (15).
- כוונו באותה דרך של כוונון מסב התמייקה העליון.
- הלubb (25) נתמך רק באמצעות מסבי התמייקה (31 + 30) בעת החיבור. כאשר אין מופעל, אסור שהhub יגע במסבים.



רח' נחל פולג 3, איזור תעשייה יבנה
מען למכתבים : ת.ד. 32. מיקוד 8110001
טל': 08-9428763 פקס : 08-9320202

- הטו את שולחן המסור (15) באמצעות סיבוב כר שהזווית בין ובין הלוב (25) תהיה 90° בדיק.
- הדקו מחדש את ידיות החיבור (18).
- רופפו את הבורג (52) של מחוון הסקלהה (16), כוונו את המחוון לזרווית של 0° בדיק והדקו מחדש את הבורג (52).

7.8 בחירת לוב

לLOB המסופק עם מסור הסרט נועד לשימוש רב תכלייתי. כאשר תבחרו לLOB עליכם להתייחס לגורמים הבאים:

- השתמשו בLOB צר לחיבור רדיוסים צרים יותר מלאה שתוכלו לחזור בעזרת LOB רחב יותר.
- להבים רחבים יותר משתמשים לחיתוכים ישרים. עובדה זו חשובה במיוחד בחיבור עץ, כיוון שלLOB יש נתיחה לעקב אחר כיוון צמיחת העץ וכן לסתות בנקל מקו החיבור.
- להבים עדיניים שונים מעניקים חיבור חלק יותר אך איטיים יותר מלהבים גסים.

חשוב: לעולם אל תשתמשו בLOB מעוקם או סדווק!

7.9 החלפת LOB (איור 16)

- העבירו את נתב LOB (11) לתוך עמדה בערך באמצעות בין השולחן (15) ומסגרת המכונה (24).
- שחררו את המהדקים (13) ופתחו את המכסה הצדדי (12).
- הוציאו את מוט השרשרת. (2).

- **זהירות!** הלבב יהפוך לבליי שימוש אם השינויים יגעו בitudות הניתוב כאשר הLOB פועל.
- רופפו את הברגים (38).
- היזזו את יתודות הניתוב (29) כלו הLOB כר שייותר מרוחש של 0.5 מ"מ בערך בין יתודות הניתוב (29) והLOB (25) (אסור שהLOB יתקע).
- הדקו מחדש את בורגיאן (38).
- סובבו את גלגלת הLOB התחתונה (7) מספר פעמים בכיוון השעון.
- בדקו שוב את כוונון יתודות הניתוב (29) וכוונו מחדש במידת הצורך.

7.6 כוונון נתב LOB העליון (11) (איורים 2/14)

- פתחו את ידיות החיבור (20).
- סובבו את גלגל הכוון (19) אל נתב LOB התחתון (11) קרוב ככל הניתן לחומר העבודה שתננסרו (המרוחש אמרור להיות 2-3 מ"מ בערך).
- הדקו מחדש את ידיות החיבור (20).
- בדקו את הכוון לפני כל חיבור וכוונו מחדש במידת הצורך.

7.7 כוונון שולחן המסור (15) לזרווית של 90° (איורים 8/15)

- העבירו את נתב LOB העליון (11) למעלה.
- פתחו את ידיות החיבור (18).
- כוונו את הזרווית (d) בין LOB (25) והשולחן (15).

7.11 החלפת שיבוץ שולחן (איור 18)
למנועת סבירות מוגברת של פציעה, יש להחליף את שיבוץ השולחן (17) כאשר הוא שחוק או פגום.

- פרקו את שולחן המסור (15) (ראו 7.2).

7.12 דחפו החוצה את שיבוץ השולחן (17) השחוק.

- חקרו שיבוץ שולחן חלופי בביצועו
אותן פעולות בסדר הפוך.

7.12فتح שואב אבק

מסור הסרט מציד בשקע שואב אבק 100 מ"מ (6) לפליית נסורת ושבבים.

7.13 כיוון מהירות הלhab (איור 28)

ניתן להפעיל את מסור הסרט בשתי מהירותים להב. להחלפת עמדה פועלו כללה:

- רופפו את רצועת הנעה (54) על ידי סיבוב גלגל היד (4) נגד כיוון השעון.
 - העבירו את הרצועה ועמדת הרצואה בגלגלת הרצועה (55) והנמייכו את גלגלת הלhab (7). מהירותים הלhab מצויינות בשלט לצד הפנימי של המכסה הצדדי.
 - מתחו את רצועת הנעה (54) מחדש על ידי סיבוב גלגל היד (4) בכיוון השעון.
- חשוב:** אסור למתוח רצועות הנעה יתר על המידה.

- סובבו את בורג ההידוק (9) נגד כיוון השעון לשחרור מתח מן הלhab (25).
- הסירו את הלhab (25) מגלאיות הלhab (8, 7) והוציאו אותו דרך החreira בשולחן (15).
- חקרו את הלhab החדש (25), כאשר הוא מיושר במרכז גלאיות הלhab (8, 7).
- השנינו בלhab (25) חייבות לפנות כלפי מטה בכיוון השולחן.
- מתחו את הלhab (25) (ראו 7.2).
- סגרו מחדש את המכסה הצדדי (12).
- התקינו שוב את לוח הרשת (4).

7.10 החלפת גלאי גומי בגלגליות הלhab (איור 17)

כעבור זמן מסוים גלאי הגומי (3) בגלגליות הלhab (8, 7) ישחקו על ידי שינוי הלhab החדש וייה צורך בהחלפתם.

- פתחו את המכסה הצדדי (12).
- הוציאו את הלhab (25) (ראו 7.7).
- הרימו את קצה הגלגל (3) בעזרת מברג קטן (f) והסירו אותו מגלאלת הלhab (8).

- חזרו על התהליך עבור גלאלית הלhab התחתונה (7).
- חקרו את גלאל הגומי החדש (3), התקינו את הלhab (25) וסגרו מחדש את המכסה הצדדי (12).

- חשוב: כאשר השולחן (15) מוטה, מקמו את המעוצר המקביל (23) מימין או משמאל להלב (25) כאשר הוא פונה כלפיוں העבודה שלכם, בצד הפונה מטה (בתנאי שחומר העבודה מספיק רחוב), על מנת לעזרה החלקה של חומר העבודה.

9. הפעלה

- חשוב! לאחר ביצוע מספר כיוונים אלו ממליצים לבצע חיתוך ניסיוני על מנת לבדוק את הכוונים החדשניים.
 - עבור כל פעולות החיתוך חשוב למקם את נתב הלubb (11) קרוב ככל הניתן לחומר העבודה (ראו 7.6).
 - נתבו תמיד את חומר העבודה בשתי דימים, אחזו בו שטוח כנגד השולחן (15) למניעת היתקעות הלubb (25).
 - היזינו את חומר העבודה במהירות אחידה כדי לאפשר להלב לחזור דרך החומר ללא קושי וمبלי להיתקע.
 - השתמשו תמיד במעטור המקביל (23) בכל החיתוכים שנועד להם.
 - כוונו תמיד לביצוע חיתוך שלם בהעbara אחת במקום לפעול בשיטת העbara – עצירה, בה נדרשת הסגה של חומר העבודה. אם אתם חייבים לבצע הסגה של חומר העבודה, כבו את מסור הסרט תחילת והמתינו עד לעצירה מוחלטת של הלubb (25) לפני שחרור חומר העבודה.
 - חומר העבודה חייב להיות מנותב תמיד באמצעות הצד הארוך יותר במהלך החיתוך.

8. הפעלה

8.1 מתג OFF/ON (איור 19)

- להפעלת המסורת, לחזו על המתג הירוק "1" (9).
- לכיבוי המסורת, לחזו על המתג האדום "0" (h).
- במסורת הסרט שלכם קיימים מתח לשחרור תת מתח. לאחר הפסקת חשמל עליום להפעיל מתג זה מחדש.

8.2 מעוצר מקביל (איורים 20/21)

- המעוצר במקביל משמש כתוב לחריצה.
- מקמו את המעוצר המקביל (23) על מوط השרשת (2) מימין או משמאל וכוונו את המידה הרצiosa.
- הדקו את המעוצר המקביל לעמדת הרצiosa בעזרת ידית המלחצים (27).
- ניתן להשתמש במוט השרשת עבור חומר עבודה דليلים יותר, כמו למשל באירוע 20 ולהזכירם לעבודה סמוכים יותר כמפורט באירוע 21.

8.3 חיתוכי זווית (איורים 8/22)

- על מנת לאפשר לכם לבצע חיתוכי זווית במקביל להלב (25), ניתן להטוט את השולחן (15) קדימה בזווית של בין - 0° 45°.

- פתחו את ידיות החיבור (18).
- הטו את שולחן המסורת (15) קדימה עד כלפיוں ערך הזווית הדרישה בסקללה (16).
- הדקו מחדש את ידיות החיבור (18).



רח' נחל פולג 3, איזור תעשייה יבנה
מען למכתבים : ת.ד. 32 מיקוד 8110001
טל': 08-9428763 פקס : 08-9320202

9.2 ביצוע חיתוכי זווית (איור 22)

- כוונו את שולחן המסור לזרזית הרצiosa (ראוי 8.3).
- חתכו כמתואר בפסקה 9.1.

9.4 חיתוכים חופשיים (איור 25)

אחת מן התכונות יוצאות הדופן של מסור סרט היא הקלות בה הוא מאפשר לכם לבצע חיתוכי מעוקלים וחיתוכי רדיוסים.

- הנמיכו את נתב הלחבות (11) כלפי מטה אל חומר העבודה (ראוי 7.6).
- הפעילו את המסורה.
- אחזו בחומר העבודה בחזקה על השולחן (15) ונתבו אותו באיטיות דרך הלחבות (25).
- חיתוכים חופשיים ניתן לבצע במחריות הזרזנה נמוכה כך שתוכלו לנtab את הלחבות (25) לאורך הקנו הדרוש.
- לעיתים כדאי לחזור תחילה פיתולים ופינוט מיותרים עד 6 מ"מ מקו החיתוך.
- במקרה של פיתולים שהנום הדוקים מדי לחיתוך נכון של הלחבות, תוכלו לבצע סדרה של חיתוכים סמכים בזרזית ישרה לקו המפותל. כאשר תחתכו את הרדיוסים החומר פשוט ייפול מALLEIO.

חשוב! בעת טיפול בחומר עבודה צרים יותר, חינוי להשתמש במקל דחיפה. מקל הדחיפה (28) חייב להימצא תמיד בהישג יד על הקרטס (29) שנועד לצורך זה בצד המסורה (איור 27).

9.1 חיתוכי אורך (איור 20)

חיתוכי אורך (ידועים גם כחריצה) הם כאשר אתם משתמשים במסור לחיתוך לאורך כיוון צמיחת העץ.

- מקמו את המעוצר המקביל (23) משמאלי ללחבות (25), רחוק ככל הניתן, לרוחב הדרוש.
- הנמיכו את נתב הלחבות (11) כלפי מטה אל חומר העבודה (ראוי 7.6).
- הפעילו את המסורה.
- לחזו את קצה חומר העבודה ביד ימין ואחזו בו בחזקה כנגד המעוצר המקביל (23) ושתוח על השולחן (15).
- נתבו את חומר העבודה לאורך המעוצר המקביל (23) ודרך הלחבות (25) במחריות אחידה.
- חשוב: חובה לחזק חומר עבודה אורך כנגד נפילה מקצה החיתוך (למשל בעזרת מעמד גלגל וכו').



רחי נחל פולג 3, אזור תעשייה יבנה
מען למכתבים : ת.ד. 32 מיקוד 8110001
טל': 08-9428763 פקס : 08-9320202

10. **תחזקה**

חשוב! הוציאו את תקע החשמל תחילת.
סלקו אבק ולכלוך באופן סדיר מן
המכונה. הדרך הטובה ביותר לנקיוי היא
בעזרתمبرשת דקה או מטלית.
לעולם אל תשתמשו בחומרים מאכליים
לניקוי חלקי פלסטיק.

11. **הזמןת חלקי חילוף**

אנא ספקו את המידע שלහן בכל
הזמןנות חלקי החילוף:

- דגם / סוג המכשיר
- מספר פריט של המכשיר
- מספר זיהוי של המכשיר
- מספר חלקי החילוף הדרושים